



**TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI**  
**Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü**

Adres:Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 416 65 28 Fax: +90 (312) 416 66 18 E-posta: insaatlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

*HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER*  
*CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (ANKARA)*

Address:Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 416 65 28 Fax: +90 (312) 416 66 18 E-mail: insaatlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

**MUAYENE VE DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

482063

08-19

**Deneyi Talep Eden/Firma** : CEYLAN KOMPOZİT SAN. VE TİC. A.Ş.  
(Adı,Adresi,Şehir vb.)  
**Requesting/Customer** (KONYA 3. SANAYİ BÖLGESİ 3. SOK. NO: 7 SELÇUKLU --KONYA)  
(Name,Address, City etc.)  
**Deney Talep Tarihi/No** : 22.07.2019 / 323310  
*Order Date / No*  
**Numunenin Tanımı** : 521721,, , CTP Kar siperi profil parça numuneleri , , , 1.00 adet  
(No,Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)  
*Sample Description(No,Type,Mark,Model etc.)*  
**Numune Kabul Tarihi** : 22.07.2019  
*Test Item Receipt Date*  
**Deneylerin Yapıldığı Tarih** : 22.07.2019 - 01.08.2019  
*Date of Test*  
**Uygulanan Standard / Metod** : TS EN ISO 62:2009-04 Plastikler-Su absosiyonunun tayini  
*Applied Standard/Method*  
**Raporun Sayfa Sayısı** : 3  
*Number of pages of the report*  
**Açıklamalar** : Özel İnceleme Talebi  
*Remarks*

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

*The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.*

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

*This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .*

Mühür

Tarih  
Date

Deney Sorumlusu  
Person in charge of tests

Onaylayan  
Approved by

Burak Mirac YILMAZ  
Deney Personeli  
Testing Expert

Musa ÇAKIR  
Laboratuvar Müdürü  
Laboratory Manager


Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deney yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

*This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.*  
*This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate*



DENEYLER; Sıcaklık  $23 \pm 2$  °C, %50  $\pm$  5 rutubet ortamında yapılmıştır.



NUMUNE FOTOĞRAFLARI



3



## MUAYENE- DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

YAPILAN DENEY	BULUNAN		
<b>Su Absorbsiyonu Deneyi</b>			
“Karayolları 16. Bölge müdürlüğü sorumluluk ağındaki yollarda CTP kar siperi imali, nakli ve montajının yapılması işi” Özel Teknik Şartnamesi – Madde 6.2	<u>m<sub>0</sub> (gr)</u>	<u>m<sub>24</sub> (gr)</u>	<u>Su Emme (%)</u>
	14,47	14,51	0,28
	14,47	14,51	0,28
	14,39	14,44	0,35
CTP lambrilerin su absorpsiyonu deneyi, numunenin farklı yerlerinden kesilerek alınan kenarları yaklaşık 50±1 mm boyutlarında, kare şeklindeki en az 3 adet deney numunesi üzerinde TS EN ISO 62 standardındaki Metot 1’e göre (24±1) saat suda bekletilerek tayin edilecektir.		<b>Ortalama</b>	<b>% 0,30</b>

- Bu rapor sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir.
- İş bu rapor 30.07.2019 tarihinde üç sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenmiştir.



3



**TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI**  
**Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü**  
**NUMUNE SARF İADE ve TESLİM TUTANAĞI**

Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA Tel:+90 (312) 416 65 28 Fax: +90 (312) 416 66 18  
eposta: insaatlab@tse.org.tr web: www.tse.org.tr

<b>Müşteri Tanımı :</b> <b>CEYLAN KOMPOZİT SAN. VE TİC. A.Ş</b>	<b>Talep Tarih/No :</b> 22.07.2019		
	<b>323310</b>		
	<b>Evrak</b>	<b>Tarih</b>	<b>No</b>
	<b>Yazı</b>		
	<b>Bey.</b>		

Num. Kayıt No	Numunenin Tanımı (Cins ,Marka , Tip ,Tür ,Model vs.)	Birim	Gelen	Harcanan	Hasarlı	Hurda	İade	Olumsuz İade
519592	. . . CTP Kar siperi profil parça numuneleri	adet	1	1	0	0	0	0
521721	. . . CTP Kar siperi profil parça numuneleri	adet	1	1	0	0	0	0
	<b>TOPLAM</b>	adet	2	2	0	0	0	0
<b>Teslim edilme</b>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

01.08.2019	.. / .. / 2019	.. / .. / 2019	.. / .. / 2019
Burak Mirac YILMAZ Deney Personeli Deneyi Yapan Personel	Lab. Depo Sorumlusu	Genel Depo Sorumlusu	Müşteri

NOT:Numunelerinizi teslim alırken lütfen kontrol ediniz. Teslim edilen numuneler için sorumluluk kabul edilmez.